

Etape 3 :

Visser le contre ecrou sur l'outillage
jusqu'a ce que le roulement sorte de son logement.

